

OBIECTIV: PARCARE ETAJATA LIA MANOLIU - CONSTRUCTII Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: REPARATII GENERALE Plansa: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____ Faza: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei - **F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - V					
1	RCSR29A%	Curatarea , pereti si tavane	mp	954.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CF08C%asi	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet [1]	mp	954.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RPCR05A%as	Amorsare pereti si tavane	mp	954.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	RCSR08B%as	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist [1]	mp	954.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	572.40	
5	RPCG32A-02%as	Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 cm - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata [1]	mp	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	8558010	Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	287.00	
	20032555	Placa Rigips RBI 12,5x1200x2600 mm, tip H2, muchie pro	mp	16.80	
	8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	5.60	
	8535011	Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat	m	14.70	
	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	14.70	

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - V

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - V

6	RPCM33A# as	Desfacerea...placajelor din faianta,	mp	18.72				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7	RPCT29XAa s [1]	Desfacerea placajelor din ,gresie si ceramica	mp	6.60				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
8	CI06A-3#AS	Placaj din faianta [1]	mp	18.72				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	2400539	Faianta albastra portelenata	mp	19.66				
9	CI04A-4#as	Placaj din gresie ceramica	mp	6.60				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	6103036	Chit romtix	kg	7.59				
	2428969	Placa gresie trafic intens	mp	6.86				
10	RPSC08AA S	Inlocuit vas wc COMPLET	buc	1.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	2442757	Vas closet trafic public	buc	1.01				
	2452958	Rezervor wc trafic public	buc	1.01				
	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture trafic public	buc	1.00				
11	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit.	buc	1.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
12	RPSC16G1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....fixat zid. caram-beton cu piedestal	buc	1.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	2442288	Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb trafic public	buc	1.00				
	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb trafic public	buc	1.00				
	4201357	Baterie stativa lavoar cromata laura napoli trafic public	buc	1.00				

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - V					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - V					
13	TRI1AA01C 1as	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 [1]	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TRB01A13a s	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m [1]	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Clona Clona Clona CAM 2,25 / 8 /10					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - V					
1	RCSR29A%	Curatarea , pereti si tavane	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CF08C%asi	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet [1]	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RPCR05A% as	Amorsare pereti si tavane	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - V

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - V

4	RCSR08B% as	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist [1]	mp	898.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	538.80		
5	RPCG32A-02%as	Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 cm - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata [1]	mp	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	8558010	Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	287.00		
	20032555	Placa Rigips RBI 12,5x1200x2600 mm, tip H2, muchie pro	mp	16.80		
	8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	5.60		
	8535011	Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat	m	14.70		
	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	14.70		
6	RPCM33A# as [1]	Desfacerea...placajelor din faianta,	mp	76.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCT29XAa s [2]	Desfacerea placajelor din ,gresie si ceramica [1]	mp	26.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	CI06A-3#AS	Placaj din faianta [1]	mp	76.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2400539	Faianta albastra portelanata	mp	79.80		
9	CI04A-4#as	Placaj din gresie ceramica	mp	26.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	6103036	Chit romtix	kg	7.59		
	2428969	Placa gresie trafic intens	mp	6.86		
10	RPSC08AA S	Inlocuit vas wc COMPLET	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2442757	Vas closet trafic public	buc	1.01		
	2452958	Rezervor wc trafic public	buc	1.01		

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - V					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - V					
	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00	
11	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit.	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	RPSC16G1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....fixat zid. caram-beton cu pedestal	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	2442288	Lavoar portelan f spatat l 2-600mm alb trafic public	buc	1.00	
	2453823	Pedestal lavoar p1 portelan alb trafic public	buc	1.00	
	4201357	Baterie stativa lavoar cromata laura napoli trafic public	buc	1.00	
13	TR1AA01C 1as	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 [1]	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TRB01A13a s	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m [1]	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Clona Clona Clona CAM 2,25 / 8 /10					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E					

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E							
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E							
1	RCSR29A%	Curatarea , pereti si tavane	mp	898.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	CF08C%asi	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet [1]	mp	898.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	RPCR05A%as	Amorsare pereti si tavane	mp	898.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	RCSR08B%as	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist [1]	mp	898.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	538.80			
5	RPCG32A-02%as	Pereti despartit.panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met.dist.intre mont. 60 cm - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata [1]	mp	7.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	8558010	Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	287.00			
	20032555	Placa Rigips RBI 12,5x1200x2600 mm, tip H2, muchie pro	mp	16.80			
	8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	5.60			
	8535011	Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat	m	14.70			
	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	14.70			
6	RPCM33A#as [1]	Desfacerea...placajelor din faianta,	mp	76.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	RPCT29XAas [2]	Desfacerea placajelor din ,gresie si ceramica [1]	mp	26.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8	CI06A-3#AS	Placaj din faianta [1]	mp	76.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

						Pag 7
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E						
	2400539	Faianta albastra portelanata	mp	79.80		
9	CI04A-4#as	Placaj din gresie ceramica	mp	26.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	6103036	Chit romtix	kg	7.59		
	2428969	Placa gresie trafic intens	mp	6.86		
10	RPSC08AAS	Inlocuit vas wc COMPLET	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2442757	Vas closet trafic public	buc	1.01		
	2452958	Rezervor wc trafic public	buc	1.01		
	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00		
11	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	RPSC16G1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiporț. pe cons....fixat zid. caram-beton cu piedestal	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2442288	Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb trafic public	buc	1.00		
	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb trafic public	buc	1.00		
	4201357	Baterie stativa lavoar cromata laura napoli trafic public	buc	1.00		
13	TRI1AA01C1as	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 [1]	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRB01A13as	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m [1]	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia S - E					
16	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ... 15 km.	tona	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Clona Clona Clona CAM 2,25 / 8 / 10					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
	Cheltuieli indirecte				
	Profit				
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - E					
1	RCSR29A%	Curatarea , pereti si tavane	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CF08C%asi	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet [1]	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RPCR05A%as	Amorsare pereti si tavane	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	RCSR08B%as	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist [1]	mp	898.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	538.80	
5	RPCG32A-02%as	Pereti despartit, panouri din gips-carton 1 str pe fiecare fata, pe struct.met dist intre mont. 60 cm - pentru pereti placati cu 2 straturi de placi din gips-carton pe fiecare fata [1]	mp	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	8558010	Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	287.00	
	20032555	Placa Rigips RBI 12,5x1200x2600 mm, tip H2, muchie pro	mp	16.80	
	8535040	Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	5.60	
	8535011	Profil de structura CW 50/0,6/2600mm, din otel galvanizat	m	14.70	

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - E					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - E					
	8521045	Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23m/rola	m	14.70	
6	RPCM33A# as [1]	Desfacerea...placajelor din faianta,	mp	76.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	RPCT29XAa s [2]	Desfacerea placajelor din ,gresie si ceramica [1]	mp	26.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CI06A-3#AS	Placaj din faianta [1]	mp	76.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	2400539	Faianta albastra portelanata	mp	79.80	
9	CI04A-4#as	Placaj din gresie ceramica	mp	26.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	6103036	Chit romtix	kg	7.59	
	2428969	Placa gresie trafic intens	mp	6.86	
10	RPSC08AA S	Inlocuit vas wc COMPLET	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	2442757	Vas closet trafic public	buc	1.01	
	2452958	Rezervor wc trafic public	buc	1.01	
	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00	
11	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit.	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	RPSC16G1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....fixat zid. caram- beton cu piedestal	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	2442288	Lavoar portelan f spatari 2-600mm alb trafic public	buc	1.00	
	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb trafic public	buc	1.00	
	4201357	Baterie stativa lavoar cromata laura napoli trafic public	buc	1.00	

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - E

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la Casa scari din pozitia N - E

13	TRI1AA01C 1as	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 [1]	tona	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	TRB01A13a s	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m [1]	tona	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...15 km.	tona	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Clona Clona Clona CAM 2,25 / 8 /10

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la incinta Spatiului tehnic principal V

1	RCSR29A%	Curatarea , pereti si tavane	mp	333.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	CF08C%asi	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet [1]	mp	333.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	RPCR05A% as	Amorsare pereti si tavane	mp	333.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la incinta Spatiului tehnic principal V					
4	RCSR08B% as	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist [1]	mp	333.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	199.92	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Clona Clona Clona CAM 2,25 / 8 /10					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la incinta Scara incendiu E					
1	RCSR29A%	Curatarea , pereti si tavane	mp	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CF08C%asi	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet [1]	mp	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RPCR05A% as	Amorsare pereti si tavane	mp	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	RCSR08B% as	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist [1]	mp	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	54.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Clona Clona Clona CAM 2,25 / 8 /10					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la incinta Scara incendiu E

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: Reparatii si igienizare la incinta Scara incendiu E

TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Prestator,



Executant,

Director General,